

<b>P.U.H."MOTOCAR" S.C.</b> <b>Ryszard Wójcik i inni</b> <b>ul. Włosiankarska 5</b> <b>23-400 Biłgoraj</b>	<b>Ocena techniczna</b> <b>Nr: R – 01/VI/2020</b> <b>Wykonano dnia: 01.06.2020r</b>
---	---

**Zleceniodawca:** Chelmski Cement Sp. z o.o., ul Fabryczna 6, 22 - 100 Chełm  
**Zlecenie z dnia:** 26.05.2020r., zamówienie ustne  
**Badanie wykonał:** mgr Józef Zań, uprawniony rzeczoznawca  
**Msc. oględzin:** Baza firmy w Zamościu, ul. Szczepreska 47C  
**Przeznaczenie oceny:** Określenie szacunkowej wartości rynkowej przyczepy do celów sprzedaży.

Marka pojazdu	Typ-model	Nr podwozia	Rodzaj pojazdu	Ładowność/kg	Masa włas/całko kg	Rok produkcji
Eurobody	18 R 065 E MG	UU918R065 BEEB2009	Przyczepa ciężarowa	14190	3810 / 18000	2011

Inne informacje:

- Nr rej: LC 3345P
- Data I rejestracji: 23.09.2011r.
- Data I rejestracji w kraju: 17.12.2014r.
- Wykonano zdjęcia pojazdu: 18 szt.

<b>Podstawa prawna:</b> - informacje o cenach rynkowych pojazdów używanych: INFO-EKSPERT, EUROTAX, INTERNET - Notowania rynkowe pojazdów podane w specjalistycznych czasopismach motoryzacyjnych - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 30 kwietnia 2003 w sprawie warunków tech. pojazd. oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2004r nr 103 poz. 1085. - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r: Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003 r poz. 515) - Instrukcja określenia wartości pojazdów Nr 1/2005 z dnia 09.12.2004 r wydana przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego.
---

### Opis stanu technicznego

**Uwagi:**

Przyczepa 2-osiowa, z zawieszeniem pneumatycznym (na poduszkach), skrzyniowa, burty aluminiowe.

**Podwozie (stwierdzono):**

Zawieszenie osi przedniej i tylnej z ogniskami korozji, obrotnica z ogniskami korozji.

**Nadwozie (stwierdzono):**

W nadwoziu stwierdza się poniższe uszkodzenia:

- Rama skrzyni ładunkowej z ogniskami korozji
- Słupki przednie i tylne skrzyni ładunkowej – z ogniskami korozji
- Burty boczne skrzyni ładunkowej – punktowo pogięte

**Osprzęt i wyposażenie:**

Opony o wymiarach: 380/65R22,5, zużyte w 50%.

**Wycena pojazdu:**

Na podstawie powyższego opisu technicznego oraz innych danych źródłowych jak: notowania rynkowe zawarte w specjalistycznych czasopismach technicznych, Internet, **wartość bazowa przyczepy marki: Eurobody, typ/model: 18 R 065 E MG, wynosi: 40.000,00 zł netto \*)**

\*) z względu na brak notowań przyczepy w systemie Info-Expert, przyjęto notowania przyczepy podobnej, o zbliżonych parametrach, z ogłoszeń zamieszczonych w Internecie. Przykładowe notowania przyczepy w załączeniu.

**Wartość bazowa podlega obniżeniu z tytułu następujących korekt ujemnych:**

1. Wartość bazowa: $W_b$	40 000,00 zł
2. Korekta dodatkowa za wyposażenie dodatkowe	0,00 zł
3. Stopień uszkodzeń i braków: $k_n$	-20%
5. Korekty różne - w tym korekty jak niżej: $k_x$	-4%
- korekta za stan utrzymania/dbałość o pojazd	0%
- korekta za szczególny charakter eksploatacji	0%
- korekta z tytułu wcześniej wykonanych napraw powypadkowych	0%
- korekta ze względu na liczbę właścicieli / kierowców	-2%
- brak potwierdzenia serwisowania pojazdu	0%
- import indywidualny pojazdu	-2%
- korekty różne - pozostałe	0%
6. Korekta dotycząca przebiegu: $k_p$	0,00%
7. Korekta kwotowa za stan ogumienia: $k_g$	0,00 zł
8. Korekta kwotowa z tytułu koniecznej naprawy: $k_{kn}$	0,00 zł


Wartość rynkowa:  $W_r = (W_b + K_r) \cdot (1 + k_n) \cdot (1 + k_x) \cdot (1 + k_p) + k_g + k_{kn} =$  30 720,00 zł  
30 700,00 zł

Ogólny stopień procentowego ubytku wynosi:

Na podstawie dokonanych oględzin i oceny stanu technicznego przyczepy, przedstawionych dokumentów oraz wykonanych obliczeń, wartość rynkowa przedmiotowej przyczepy wynosi: **30.700,00 PLN netto, słownie: trzydzieści tysięcy siedemset złotych netto.**

Podpisując niniejszą ocenę rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za ukryte uszkodzenia, wady materiałowe oraz ich zmiany jakościowe i ilościowe zaistniałe po oględzinach badanego pojazdu.


Biłgoraj, dn. 01.06.2020r.

  
mgr Józef Zań  
RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY  
RS000913 nr identyfikacyjny z listy Ministerstwa  
Infrastruktury i Transportu / PZMoł-Centrum CCR  
nr 162/VI z dnia 17.05.2019

# Przykładowe notowania przyczepy:

Widok | Przyczepy burtowe i płandeki

Obserwuj



08:49 13 maja 2020 6370266966

Opis uszkodzenia

Schwarzmuller PRZYCZEPA BUDOWLA...  
2011

40 000 PLN

Cena Netto. Do negocjacji. Faktura VAT

lub od 706€/mc Oblicz

Obserwuj ogłoszenie

Kontakt ze sprzedającym

Zapytaj dealera o miesięczny rat

Wyświetl numery

Zapytaj sprzedającego o możliwość prezentacji w Deco.

REALIZ

P.H.U. AGROPOL

Sprzedający na OTOMOTO od 2012

Lokalizacja  
Polska 7 - 62-361 Ślesin, kaniński, Wękopolska (Polska)

Pokaż mapę

637 026 6966 Wyświetl numer

637 026 6966 Wyświetl numer

Więcej ofert tego sprzedawcy: 10 / 13

## Szczegóły

<b>Oferta od</b>	<b>Firma</b>	<b>Przebieg w km</b>	<b>Tak</b>
08:49:13	Motoczy burtowe i plandeki	0 km	Tak
<b>Marka pojazdu</b>	Schwarzmuller	<b>Dozwolona ładowność</b>	14 500 kg
<b>Model pojazdu</b>	PRZYCZEPA BUDOWLANA BUDD...	<b>Wiek</b>	9
<b>Rok produkcji</b>	2011	<b>Dozwolona masa całkowita</b>	18 000 kg
<b>Marka producenta</b>	Tak	<b>Stan</b>	Używane
<b>Faktura VAT</b>	Tak	<b>Finanse</b>	Waż kredyt na ten pojazd >>
<b>Wzrost sprzedawcy</b>	Między		
<b>Przebieg w km</b>	26:09/2011		

mgr Józef Zań  
RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY  
RS000913 nr identyfikacyjny z listy Ministerstwa  
Infrastruktury Certyfikat PZMot Centrum CCR  
nr 162/M z dnia 17.05.2019

Zdjęcia przyczepy

